

皇冠門窗專欄系列

塑膠門窗的維護與保養



塑膠門窗是新型節能的,平時的維護、保養也比較簡單。因為家庭門窗開啟頻繁,為了充分發揮和利用塑膠門窗的優點,延長其使用壽命,在平常的家庭生活中,請即注意對塑膠門窗的維護、保養,即可達到很好的效果了。除了我們以前介紹過的定期檢查的五個方面,還可以參考以下維護保養的注意事項:

1. 定期對門窗上的灰塵進行清洗,保持門窗及玻璃、五金配件的清潔和光亮;
2. 不要用強酸或強鹼溶液清洗門窗上的污垢,遇到難以清除的污垢,應使用中性的水溶性洗滌劑擦洗,門窗框表面不宜接觸粒子粗的硬物或刀片,避免劃傷、損壞;

3. 及時清理門窗框內部的灰塵及雜物,以免其堵塞排水通道而引起排水不暢和滲水現象發生;
4. 在開關門窗時,力度要適中,盡量保持開關和關閉時速度力度均勻;
5. 遇大風時,應及時關閉平開窗窗扇;
6. 門窗五金件上不能懸掛重物;
7. 推拉窗在推拉時,用力點應在窗扇中部或偏下位置,拖拉效果較好,且拖拉時不要用力過猛,以免降低窗扇的使用壽命,也造成日常使用的不便;
8. 冬季紗窗不使用時,可以根據需要將紗窗自行拆下保管,紗窗應保存在距離熱源1米以外的地方,平放或短邊豎向立放,不可用硬物壓,以免變形;

特別提醒:

當門窗使用一段時間之後,亦應檢查門窗上固定五金件的螺釘是否有鬆動現象,請您把鬆動的螺釘擰緊,以保證使用的可靠性和安全性。

家庭門窗的安裝在整個房屋裝修工程中看似一份簡單的工作,但如果安裝施工不良,會產生很多問題,給整體房屋自身的價值和安全帶來隱患。其中,安裝不良造成最大的問題,就是:家庭門窗滲漏,並可能造成雨水滲入牆體。

現象:

- 家庭門窗框與四周的牆體連接處滲漏;
- 推拉窗下滑槽內積水,並滲入窗內或室內。

原因:

- 家庭門窗框與牆體用水泥沙漿嵌縫;
- 家庭門窗框與牆體間注膠不嚴,有縫隙;
- 門窗工藝不合格,窗框與窗扇之間結合不嚴;
- 窗扇密封條安裝不合格,雨水從窗扇玻璃與窗框縫隙中滲入;
- 窗外框無排水孔。

措施:

1. 家庭門窗框與牆體不得用水泥沙漿嵌縫。應彈性連接,用密封膠填嵌密封;
2. 安裝前檢查門窗框與窗扇之間結合是否嚴密,密封條是否密實;
3. 門窗的排水孔通暢。
4. 聘請專業安裝技師的安裝。■

信息提供: 皇冠門窗, 歡迎電郵至 info@ crownwindows.ca

CROWN 皇冠 門窗

WINDOWS AND DOORS

頂級產品 專業品質

現惠顧安裝商戶可享

三重優惠

免費升級 手攬窗 Casement Window

免費升級 BETTER VUE 紗網 代付 13% HST

HOMETECH WINDOW CORPORATION

獨家華人總代理

3261 Kennedy Rd, Unit 1
Scarborough, ON
(Kennedy 夾 Passmore)

營業時間:
週一至週五 11:00am-6:30pm
週六 11:00am-6:00pm
週日 12:00noon-6:00pm

www.crownwindows.ca

免費估價 | 專業諮詢

647.200.1000

國、粵、英、漢、越語服務